



VULCANIC SAS - 48, rue Louis Ampère
Zone Industrielle des chanoux - F 93330 NEUILLY SUR MARNE (France)
Tél.+ 33 (0)1.49.44.49.20 -Fax + 33 (0) 49.44.49.41



NOTICE D'UTILISATION POUR SET DE JONCTION

26179-92 ET 26179-93

***Power Termination Kit
Installation Instructions***

1



Couper les câbles chauffants à la longueur désirée et enfiler les différents éléments du presse étoupe.

Cut the heating tapes to length request and put the different elements of the gland

2



Dénuder la gaine isolante primaire sur une longueur maximale de 40 mm,

Stripping the primary insulating sheath on a maximum length of 40 mm.

3



Couper l'élément chauffant semi conducteur..

Cut the heating tapes in the middle.

Schémas de câblage côté alimentation Power Termination Instructions

4



A l'aide d'un générateur d'air chaud ramolir ce dernier

Using a furnace for soften the middle of the self-regulating tape

5



A l'aide d'une pince à dénuder le retirer complètement

Using a wire stripper to remove it completely

Nota : le semi conducteur comme son nom l'indique n'est ni totalement conducteur ni totalement isolant.

Note: the semiconductor as its name indicates is neither fully conductor or completely insulated conductor.

6



Enfiler les gaines thermo-rétractables 3/1 et à l'aide d'un générateur d'air chaud assurer leur retreint

.Slide boot onto end of cable at 3/1. with a furnace for crimping conductor wire pins on each conductor.


7



Enfiler les gaines thermo-rétractables 12/4 et à l'aide d'un générateur d'air chaud assurer leur retreint

.Slide boot onto end of cable at 12/4 with a furnace for crimping conductor wire pins on each conductor

8



Raccorder les 3 câbles chauffants sur le bornier de dérivation en respectant impérativement le bornage (attention au décalage) et placer l'ensemble en position

Connect the 3 heating tapes or 2 tapes and 1 supply voltage cable on the terminal branch by strictly observing the boundary (note the shift) and place all cables on good position

9



Refermer et clipser le coffret. Visser le presse étoupe sur le corps principal

Close the box and clip it.

10



Visser le presse étoupe sur le corps principal

Screw the cable gland on the main body.

GARANTIE :

Notre garantie est conforme aux accords intersyndicaux de la Construction Electrique et de nos conditions générales de ventes.

Les détériorations engendrés par :

- une utilisation supérieure à 10% de la tension nominale prévue, ou aux températures préconisées.
- un manque d'entretien, des chocs, la maladresse ou l'inexpérience de l'utilisateur,
- le non respect de la présente notice, des règles de l'art et de la législation, ne sauraient engager notre responsabilité.

Our guarantee complies with the inter-union agreements of the electrical construction industry and our general conditions of sale.

Any deterioration caused by :

- use at more than 10% of the set rated voltage,*
- faulty maintenance, impact, clumsy or inexperienced use,*
- failure to comply with the present manual, the state-of-the-art rules and the legislation,*
- are not binding upon our responsibility.*